

REPORTE DE EMERGENCIAS ACTIVAS EN LAS CARRETERAS DEL PERÚ
24/04/2017 08:00 AM

Mapa	Fecha de la primera emergencia en el lugar	Red vial	Departamento	Tramo	km inicial	km final	Evento	Daño	Transitabilidad
1	27/03/2017	PE-02A	Piura	Tramo: Canchaque - Huancabamba	104.8		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
2	31/03/2017	PE-02A	Piura	Tramo: Canchaque - Huancabamba	110.4		Lluvias intensas	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
3	11/04/2017	PE-02A	Piura	Tramo: Canchaque - Huancabamba	133.1	133.2	Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
4	21/04/2017	PE-02B	Cajamarca	Tramo: Tamborapa - Cochalán	114.7	115.8	Deslizamiento de material	Obstrucción total de la vía	TRÁNSITO INTERRUPTO
5	13/03/2017	PE-02D	Piura	Tramo: La Obrilla - Tambo Grande	26.0	29.4	Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
6	13/03/2017	PE-02D	Piura	Tramo: La Obrilla - Tambo Grande	31.7		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
7	13/03/2017	PE-02D	Piura	Tramo: La Obrilla - Tambo Grande	36.5		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
8	13/03/2017	PE-02D	Piura	Tramo: La Obrilla - Tambo Grande	39.8		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
9	13/03/2017	PE-02D	Piura	Tramo: La Obrilla - Tambo Grande	42.1		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
10	13/03/2017	PE-02D	Piura	Tramo: La Obrilla - Tambo Grande	55.6		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
11	13/03/2017	PE-02D	Piura	Tramo: La Obrilla - Tambo Grande	58.9	59.2	Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
12	09/03/2017	PE-04	Piura	Tramo: Óvalo Bayóvar - Bappo	0.0		Activación de quebrada	Erosión de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
13	09/03/2017	PE-04	Piura	Tramo: Óvalo Bayóvar - Bappo	5.6	18.6	Activación de quebrada	Erosión de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
14	03/03/2017	PE-04	Piura	Tramo: División Bayóvar - Óvalo Bayóvar	6.2	7.5	Crecida de río	Colapso de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
15	03/03/2017	PE-04	Piura	Tramo: División Bayóvar - Óvalo Bayóvar	40.1		Crecida de río	Colapso de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
16	14/03/2017	PE-04B	Piura	Tramo: El Chinche - El Tambo.	34.5	34.5	Deslizamiento de material	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
17	31/03/2017	PE-04B	Piura	Tramo: El Chinche - El Tambo (Tramo 5 de la concesión)	40.4	63.9	Deslizamiento de material	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
18	04/04/2017	PE-04B	Piura	Tramo: El Chinche - El Tambo.	56.5		Deslizamiento de material	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
19	10/04/2017	PE-04C	Cajamarca	Tramo 10 de la concesión) Tramo: Cavico - Pte Chamaya II	12.5	15.3	Activación de quebrada	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
20	10/04/2017	PE-04C	Cajamarca	Tramo 10 de la concesión) Tramo: Cavico - Pte Chamaya II	18.5	18.8	Activación de quebrada	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
21	25/03/2017	PE-06A	Cajamarca	Tramo: Pte. Cumbil - Llama	92.5	109.0	Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
22	13/03/2017	PE-08	Cajamarca	Tramo: Cutervo - Chiple	33.7	34.0	Deslizamiento de material	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
23	31/03/2017	PE-08	Cajamarca	Tramo: División Chilate - Cajamarca (Sub tramo 17)	98.5		Crecida de río	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
24	17/03/2017	PE-10A	La Libertad	Tramo: Trujillo - División Otuzco	56.0		Huaico	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
25	16/03/2017	PE-14	Ancash	Tramo: Pariacoto - Yupash	61.1	65.0	Derrumbe	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
26	16/03/2017	PE-14	Ancash	Tramo: Pariacoto - Yupash	95.0		Derrumbe	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
27	15/03/2017	PE-16	Ancash	Tramo: Chasquitambo - Cajacay	46.8		Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
28	15/03/2017	PE-16	Ancash	Tramo: Chasquitambo - Cajacay	48.0	110.4	Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
29	12/03/2017	PE-16A	Lima	Tramo: Pamplona - San José	96.0	97.0	Crecida de río	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
30	16/03/2017	PE-18	Lima	Tramo: Río Seco - El Ahorcado	5.2	5.2	Crecida de río	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
31	16/03/2017	PE-18	Lima	Tramo: Río Seco - El Ahorcado	7.7	8.2	Crecida de río	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
32	16/03/2017	PE-18	Lima	Tramo: Río Seco - El Ahorcado	21.1	21.3	Crecida de río	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
33	06/04/2017	PE-18	Lima	Tramo: Churín - Ambo.	124.9	130.3	Lluvias intensas	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
34	10/04/2017	PE-1N	Piura	Tramo: Dv. Talara - Mancora	1178.1		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
35	19/03/2017	PE-1N	La Libertad	Tramo: Chicama - Paiján	611.5	612.5	Desborde de río	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
36	19/03/2017	PE-1N	La Libertad	Tramo: Paiján - San Pedro de Lloc	635.0		Lluvias intensas	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
37	14/03/2017	PE-1N	Lambayeque	Tramo: Chiclayo - Piura.	829.0	829.3	Crecida de río	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
38	14/03/2017	PE-1N	Lambayeque	Tramo: Chiclayo - Piura.	835.7	836.0	Crecida de río	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
39	14/03/2017	PE-1N	Lambayeque	Tramo: Chiclayo - Piura.	852.2	853.6	Crecida de río	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
40	07/04/2017	PE-1N	Piura	Tramo: Sullana - División Talara	1037.1	1100.0	Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
41	15/03/2017	PE-1NF	La Libertad	Tramo: Chicama - Cascas	0.0	36.0	Lluvias intensas	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
42	06/03/2017	PE-1NF	La Libertad	Tramo: Chicama - Cascas	37.6	37.9	Crecida de río	Erosión de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
43	26/02/2017	PE-1NF	Cajamarca	Tramo: Cascas - Contumazá	81.9		Derrumbe	Colapso de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
44	26/02/2017	PE-1NF	Cajamarca	Tramo: Cascas - Contumazá	93.2		Derrumbe	Colapso de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO

45	26/03/2017	PE-1NJ	Lambayeque	Tramo 3 de la concesión)Tramo: Noria Zapata - División Olmos	131.8	131.9	Activación de quebrada	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
46	01/04/2017	PE-1NK	Piura	Tramo: Catacaos - La Unión	10.4		Desborde de río	Colapso de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
47	15/04/2017	PE-1NN	Piura	Tramo: Dv. Venados - El Alamor	30.2		Lluvias intensas	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
48	02/02/2017	PE-1NN	Piura	Tramo: Dv. Venados - El Alamor	52.8		Crecida de río	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
49	31/03/2017	PE-1NT	Piura	Tramo: Paimas - Puente Paraje	26.5		Crecida de río	Colapso de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
50	07/04/2017	PE-1S	Arequipa	Tramo: Yauca - Chala	582.0	583.0	Deslizamiento de material	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
51	07/04/2017	PE-1SC	Huancavelica	Tramo: Los Molinos - Tambillo	64.5		Activación de quebrada	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
52	29/03/2017	PE-1SL	Arequipa	Tramo: Arma - Cotahuasi	247.0	247.1	Lluvias intensas	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
53	27/02/2017	PE-24A	Junín	Tramo: Puente Carrizales - San Pedro	157.3	159.9	Crecida de río	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
54	17/03/2017	PE-28A	Huancavelica	Tramo: Huancano - Pampano	98.5		Lluvias intensas	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
55	03/04/2017	PE-28A	Huancavelica	Tramo: Huancano - Huaytará	114.0	133.0	Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
56	16/03/2017	PE-30D	Ica	Tramo: Palpa - Llauta	18.4		Lluvias intensas	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
57	16/03/2017	PE-30D	Ica	Tramo: Palpa - Llauta	22.4	23.5	Lluvias intensas	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
58	23/03/2017	PE-30D	Ayacucho	Tramo: Palpa - Llauta	68.8	69.3	Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
59	17/04/2017	PE-30D	Ayacucho	Tramo: Huancasancos - Pomabamba	196.0		Deslizamiento de material	Obstrucción total de la vía	TRÁNSITO INTERRUPTO
60	22/03/2017	PE-30D	Ayacucho	Tramo: Huancasancos - Pomabamba	197.7		Crecida de río	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
61	16/03/2017	PE-30D	Ayacucho	Tramo: Huancasancos - Pomabamba	208.1		Crecida de río	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
62	30/03/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Cochabamba - Cutervo (Tramo 02 de la Concesión)	23.2	23.2	Huaico	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
63	11/04/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Cutervo - Santo Domingo de la Capilla	61.0	61.1	Deslizamiento de material	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
64	11/04/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Santo Domingo de la Capilla - Chiple	88.2	88.2	Deslizamiento de material	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
65	15/03/2017	PE-3N	Ancash	Tramo: Pallasca - Tablachaca	890.3	891.0	Huaico	Colapso de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
66	05/04/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Bambamarca - Hualgayoc	1359.0	1364.0	Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
67	05/04/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Bambamarca - Hualgayoc	1399.0	1402.0	Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
68	15/04/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Cochabamba - Lajas	1436.8		Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
69	14/04/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Santo Domingo de la Capilla - Chiple	1518.1	1521.5	Deslizamiento de material	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
70	13/04/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Santo Domingo de la Capilla - Chiple	1543.7	1544.5	Deslizamiento de material	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
71	30/03/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: El Chinche - Km 79 (Tramo 5 de la concesión)	1613.0	1622.5	Activación de quebrada	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
72	30/03/2017	PE-3N	Cajamarca	Tramo: Km 79 - El Arenal	1613.0		Deslizamiento de material	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
73	10/04/2017	PE-3N	Piura	Tramo: El Tambo - Km 69 (Tramo 6)	1623.0	1626.4	Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
74	09/04/2017	PE-3N	Piura	Tramo: El Tambo - Km 69 (Tramo 6)	1629.2		Activación de quebrada	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
75	17/03/2017	PE-3N	Piura	Tramo: Hualapampa - Sondor	1731.5	1731.6	Huaico	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
76	18/03/2017	PE-3N	Piura	Tramo: Hualapampa - Sondor	1739.6		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
77	10/04/2017	PE-3N	Piura	Tramo: Hualapampa - Sondor	1757.0	1772.0	Huaico	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
78	27/03/2017	PE-3N	Piura	Tramo: Socchabamba - Vado Grande	2015.5		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
79	24/03/2017	PE-3NA	Ancash	Tramo: División Sihuas - Bambas	42.6	42.9	Deslizamiento de material	Colapso de plataforma	TRÁNSITO INTERRUPTO
80	14/02/2017	PE-5N	San Martín	Tramo: Tocache - Pizana	667.3	667.4	Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
81	20/04/2017	PE-5N	San Martín	Tramo: Tocache - Pizana	734.0	734.0	Lluvias intensas	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
82	31/03/2017	PE-5N	San Martín	Tramo: Campanilla - Juanjui	796.9		Lluvias intensas	Colapso de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
83	21/04/2017	PE-5N	San Martín	Tramo: Pte. Nieva - Aguas Vedas (TR 20)	1168.2		Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
84	27/03/2017	PE-5N	Amazonas	Tramo: Bagua Grande - Rioja (Tramo 16 de la concesión)	1263.9		Lluvias intensas	Erosión de plataforma	TRÁNSITO RESTRINGIDO
85	16/04/2017	PE-5N	Cajamarca	Tramo: San Ignacio - La Balsa	1393.4	1407.1	Derrumbe	Obstrucción total de la vía	TRÁNSITO INTERRUPTO
86	18/04/2017	PE-5SA	Junín	Tramo: Puerto Ocopa - Atalaya.	19.3	32.9	Lluvias intensas	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
87	06/04/2017	PE-5SA	Junín	Tramo: Puerto Ocopa - Atalaya.	146.2	187.6	Lluvias intensas	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO
	12/04/2017	VariantePE-3S	Cusco	Tramo: Urcos - Cusco	1.2	1.3	Derrumbe	Obstrucción parcial de la vía	TRÁNSITO RESTRINGIDO